

Fazor 1000 Plus

Qualitativer Einstieg in den Schweißalltag

Der Fazor 1000 Plus schützt Sie bestmöglich bei Ihren täglichen Schweißarbeiten. Er ist einfach und robust und zeichnet sich durch hohe Qualität sowie ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Mit dem Schutzstufenbereich von 9–13 wird ein breites Anwendungsspektrum abgedeckt.



Bei absoluter Dunkelheit schaltet der Helm in den Ruhezustand (sleep mode), spart somit Energie und erhöht die Lebensdauer der Batterie.



Ein speziell entwickelter UV-/IR-Filter ermöglicht eine reale Farbwahrnehmung und bringt Farbe in den Schweißalltag.



Die Schutzstufen lassen sich direkt außen am Helm einstellen. Auch eine Bedienung mit Handschuhen ist möglich.



Das Kopfband steht für Stabilität und Langlebigkeit. Den Abstand zur Helmschale und die Passform können Sie mit wenigen Handgriffen einstellen.

Schutzstufe	4 (Hellzustand) 9–13 (Dunkelzustand)
Empfindlichkeit	Stufenlos einstellbar mit „Super High“-Empfindlichkeit
Augenschutz	Ultraviolett-/Infrarot-Schutz: Maximaler Schutz im ganzen Schutzstufenbereich
Schaltzeit von Hell auf Dunkel	0,1 ms
Schaltzeit von Dunkel auf Hell	0,05–1,0 sec
Klassifizierung nach EN379	1/1/1/2
Echtfarbenfilter	✓
Kassettenabmessung [LxBxH]	90 x 110 x 9,5 mm
Gewicht	0,5 kg / 1,1 lb